

國 立 清 華 大 學 命 題 紙


八十六學年碩士班研究生入學考試  
科目 物理冶金(II) 科號 1802 共 2 頁第 1 頁 \*請在試卷【答案卷】內作答

1. 請說明在何種條件凝固可在 (a)純金屬 (b) 合金中造成樹枝狀晶粒，為什麼？ (10分)
2. 在由氣相中凝結出液相的相變化過程，試推導說明下列各參數與過冷溫度間的關係 (a)單位原子自由能的變化 (b)臨界凝結核半徑大小 (c)形成臨界凝結核之自由能。 (15分)
3. BCC變形雙晶模式元素為  $\langle 112 \rangle$   $\langle 1\bar{1}\bar{1} \rangle$   $\langle \bar{1}\bar{1}\bar{2} \rangle$   $\langle \bar{1}\bar{1}\bar{1} \rangle$  試求其變形雙晶對應變。 (10分)
4. 鐵碳之共晶點為  $1148^{\circ}\text{C}$  及  $4.32\%$  C，請繪出  $1200^{\circ}\text{C}$  及碳含量  $6\%$  以下之鐵-碳平衡圖，並於圖中標示各相區及相變溫度與碳含量。 (15分)
5. 繪圖並解釋 (a) 勃裂斷裂面的河流條紋 (river pattern)；(b) 疲勞斷裂面的特徵；(c) 斷裂韌性 (fracture toughness,  $K_c$ ) 隨試樣板厚而變曲線；(d) 固定負荷下的滑變 (creep) 應變量隨時間而變曲線；(e) 溫度對高疊差能 (high stacking-fault energy) fcc 金屬之工程應力應變曲線的影響；(f) 溫度對 hcc 金屬之工程應力應變曲線的影響。 (30%)
6. 繪圖並說明鋁-錳合金的三種拉伸變形與裂隙孕核機制；需說明其裂隙孕核過程及最後斷裂情形。 (10%)

國 立 清 華 大 學 命 題 紙

八十六學年度  
材料科學工程系(所) 乙一組碩士班研究生入學考試  
科目 物理冶金(HI) 科號 1802 共 2 頁第 2 頁 \*請在試卷【答案卷】內作答

7. 下圖是 ASTM 規範中，平面應變斷裂試驗所得到的三種負荷-裂隙開展位移(crack opening displacement, COD)曲線。先解釋三條曲線的變化情形；再說明各如何取得斷裂韌性公式中所需要的正確負荷 P 值？ (10%)



Three significant types of load-displacement curves encountered in plane strain tests.